

г. Йошкар-Ола

«11» сентября 2013г.

АКТ

Комиссия в составе:

Председатель:

специалист по безопасности Колтеши С.А.
зам. дир. АХЧ Васин Д.И.

Члены комиссии:

монтажники ООО «СПМ» Савинский И.С.

Произвели проверку технического состояния системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ), установленной в

В результате работы установлено следующее:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ПОЖ ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	Не формируется
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	Поступил
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)	Поступил
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	Поступил

Заключение комиссии:

Система передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ) находится в рабочем и исправном состоянии проверка на сработку с пультом МЧС (успешно)

Председатель комиссии Колтеши С.А. / [Подпись]

Члены комиссии Савинский И.С. / [Подпись]

