г. Йошкар-Ола

«3» августа 2021г.

АКТ

Комиссия в составе:

Председатель:

Отв за ПБ Королев АА.

Члены комиссии:

монтажники ООО «СПМ» Бурыши АА.

Произвели проверку технического состояния системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (*ТАНДЕМ, РСПИ*), установленной в ГБОУ РМЭ, Гуманитарная гимназия, Сигнальная 9 г. Й-Ола В. Интернационалистов 21.

В результате работы установлено следующее:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ПОЖ ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	***Не формируется***
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	***Поступил***
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация *(для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)*	***Поступил***
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	***Поступил***

Заключение комиссии:

Система передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (*ТАНДЕМ, РСПИ*) находится в рабочем и исправном состоянии проверка на сработку с пультом МЧС (успешно)

Председатель комиссии _____ / Королев А.А. /

Члены комиссии _____ / Бурыши АА. /

_____ /_____/