

АКТ

Комиссия в составе:

Председатель:

Специалист по ОТ Петраков Р.В.

Члены комиссии:

Баканов В.В. монтажники ООО «СПМ»

Произвели проверку технического состояния системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ), установленной в

ГБОУ. Гуманитарная гимназия «Синев Юнкер»

В результате работы установлено следующее:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ПОЖ ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Не формируется</i>
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Поступил</i>
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)	<i>Поступил</i>
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	<i>Поступил</i>

Заключение комиссии:

Система передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ) находится в рабочем и исправном состоянии проверка на сработку с пультом МЧС (успешно)

Председатель комиссии

/Петраков Р.В./

Члены комиссии

/Баканов В.В./

