

Акт обследования инженерно-технической укрепленности
объекта летнего организованного отдыха детей и подростков

г. Йошкар-Ола
(наименование населенного пункта)

«14» 05 2024 г.

Межведомственная комиссия в составе:

Представитель МВД	
Представитель ОВО	Ишиматов ОВО с/п/к полковник В.В. Федорова
Представитель объекта	Директор турмазы С.В. Шитриков

произвела обследование объекта (наименование учреждения/организации): ГБОУ ОМ-
«Туристско-спортивный лагерь «Школа туризма
им. Шитрикова С.В.»

расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Коммуна-
рская, д. 21

адрес юридического лица:

директор С.В. Шитриков, директор спорт-лагеря С.В.
рабочий телефон: 21-98-39

ответственный за антитеррористическую, пожарную безопасность: Комитет
Сергей Александрович

Наименование лагеря, численность граждан на объекте, период проведения
смены (отдыхающих/работников) лагерь детского творчества
«Лидерит» с 3 июля по 14 июля 2024 г.
численность детей 30 человек

1. Характеристика здания 2-х этажное здание с т/б железобетонной
этажность, материал строения и перекрытий (железобетонное, кирпичное, деревянное)

Текущее состояние здания (корпуса)

- находится в исправном состоянии
- признано ветхим
- нуждается в реконструкции
- находится в аварийном состоянии
- наличие чердаков
- наличие подвалов
- размещение на объекте коммерческих организаций

2. Характеристика наружных входных дверей в здании (корпусе)

материал, из которого изготовлены металлопластик двери

- находятся в исправном состоянии
- нуждаются в реконструкции
- находятся в аварийном состоянии

количество основных и запасных выходов 1-выходной, 2-запасных

3. Физическая охрана

- частное охранное предприятие ЧОО «Бастин»
- пост ВОХР
- ведомственная охрана
- вахтер

3.1. наличие служебного помещения для охраны, его характеристика

3.2. часы работы охраны с 07:00 до 18:00, в выходные с 07:00 до 18:00
вср/пт - 18:00 до 07:00

3.3. число работников охраны в сутки 3

4. Система контроля управления доступом (СКУД) (турникет, домофон, пропускной режим)

турникет, домофон, домофон

- имеется
 отсутствует
 неисправна

4.1. Наличие на посту охраны журнала обхода территории

- имеется
 отсутствует

4.2. Наличие на посту охраны схем и порядка взаимодействия с экстренными службами

- имеется
 отсутствует

5. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)

имеется в помещениях: СИГНАЛ-20

6.1. Сигнал ОПС выведен на ПЦН

6.2. Устройство приемно-контрольное (наименование), место установки на входе

6.3. Блок бесперебойного питания (ББП)

7. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции (КЭВП) на объекте

- имеется
 отсутствует
 КТС (наименование организации)

8. Телефонная связь на посту охраны

- имеется
 отсутствует
 неисправна

9. Видеонаблюдение на территории и в помещениях здания (корпуса)

- имеется (кол-во видеокамер) 17 видеокамер
 отсутствует
 неисправно

9.1. Срок хранения видеoinформации составляет 1 месяц

10. Наличие плана эвакуации и указателей по действиям при пожаре

- имеется
 отсутствует

11. Капитальное ограждение территории объекта

- имеется
 отсутствует
 требуется ремонт

металлическое по всему периметру высотой
1,7 метра

(материал из которого изготовлено ограждение, его высота)

11.1. Число ворот для въезда автотранспорта 1 ворота

11.2. Наличие хоздвора

12. Наличие освещения, его достаточность:

- дежурное – на территории
 дежурное - в здании

