

г. Йошкар-Ола

«14» сентября 2021г.

АКТ

Комиссия в составе:

Председатель:

Королев АА

Члены комиссии:

монтажники ООО «СПМ» Бусыгина АИ.

Произвели проверку технического состояния системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ), установленной в

Гимназия «Синяя птица» от В-Индустриального района
221.

В результате работы установлено следующее:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ПОЖ ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	Не формируется
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	Поступил
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)	Поступил
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	Поступил

Заключение комиссии:

Система передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ) находится в рабочем и исправном состоянии проверка на сработку с пультотом МЧС (успешно)

Председатель комиссии

[Подпись] / Королев А.А.

Члены комиссии

[Подпись] / Бусыгина АИ.
_____ / _____

