

г. Йошкар-Ола

«2» августа 2022г.

АКТ

Комиссия в составе:

Председатель:

Доб Зяль Б Королёв А.А.

Члены комиссии:

Бусыгин А.Н. монтажник ООО «СПМ»

Произвели проверку технического состояния системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ), установленной в

ГБОУ РМЭ «Туканбарная гимназия «Сияя тича»
г. Йошкар-Ола ул. В. Игуменицкий м.кв. 21

В результате работы установлено следующее:

№ вх УАПС	Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки
1.	«ПОЖ ВНИМАНИЕ»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Не формируется</i>
2.	«ПОЖАР»	Автоматическая пожарная сигнализация	<i>Поступил</i>
3.	«НЕИСПРАВНОСТЬ»	Автоматическая пожарная сигнализация (для систем выполненных в соответствии с требованиями п.14.1. СП 5.13130.2009)	<i>Поступил</i>
4.	«ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ»	РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	<i>Поступил</i>

Заключение комиссии:

Система передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (ТАНДЕМ, РСПИ) находится в рабочем и исправном состоянии проверка на сработку с пультом МЧС (успешно)

Председатель комиссии

Королёв А.А.

[Подпись]

Члены комиссии



/Бусыгин А.Н./