

АКТ

обследования инженерно-технической укрепрайона и технических средств охраны

г. Новосел-Оле
(наименование населенного пункта)

«26» 07 2023 г.

Межведомственная комиссия в составе:

Представитель ОВО

Представитель объекта

Виктор О. З. ст. п. и. доп. Гир В. З.
Васильев Александр Николаевич

произвела обследование объекта (наименование учреждения/организации): РБОУ РМЭ

Инженерная служба при И.В. Шенниковой 1.В.
расположенного по адресу: г. Новосел-Оле ул. Шенниковская
д. 21

рабочий телефон: 21-10-21

ответственный за антитеррористическую, пожарную безопасность: Королев И.А.

численность граждан на объекте (учащихся/работников) 200 / 50

количество первоклассников 24

Категория опасности объекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006 - первая, вторая, третья, четвертая.

Характеристика здания (этажность, материал строения и перекрытий (железобетонное, кирпичное, деревянное)) квартальный 2х этажное перекрытие чер.

Текущее состояние здания (корпуса)

- находится в исправном состоянии
- признано ветхим
- нуждается в реконструкции
- находится в аварийном состоянии
- наличие чердаков
- наличие подвалов
- размещение на объекте коммерческих организаций нет

1. Характеристика наружных входных дверей в здании (корпусе)

материал, из которого изготовлены металл

количество основных и запасных выходов 1/3

запирающие устройства (ЗУ) все закрыты

- ЗУ в достаточном количестве
- ЗУ необходимо дополнительно оборудовать
- ЗУ требуется ремонт или замена

2. Оконные проемы, запирающие устройства оконных рам

- деревянные рамы
- стеклопакет
- имеются трещины в остеклении
- находятся в исправном состоянии
- требуется ремонт или замена
- наличие решеток на окнах нет

3. Физическая охрана

- частное охранное предприятие Восток ОПС
- пост ВОХР
- ведомственная охрана
- вахтер

3.1. наличие служебного помещения для охраны, его характеристика

3.2. часы работы охраны с 08:00 до 18:00 будни, с 18:00 до 7:00 в выходные

3.3. число работников охраны в сутки 2

4. Система контроля управления доступом (СКУД) (турникет, домофон, пропускной режим)

домофон, турникет

- имеется
- отсутствует
- неисправна

- 4.1. Наличие на посту охраны схем и порядка взаимодействия с экстренными службами имеется
- 4.2. Наличие журнала обхода территории имеется
5. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) имеется
- имеется в помещениях: во всех помещениях
- 5.1. Сигнал ОПС выведен на ИППИ ИЧЕ
- 5.2. Устройство приемо-контрольное (наименование), место установки Стрелка Домостроитель 1 этаж в офисе
- 5.3. Блок бесперебойного питания (ББП) имеется
6. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции (КЭВП) на объекте
- имеется Ор.О по 7.1.0.01
- отсутствует
- КТС ЧОО (наименование ЧОО) _____
7. Телефонная связь на посту охраны
- имеется
- отсутствует
- неисправна
8. Видеонаблюдение на территории и в помещениях здания (корпуса)
- имеется (кол-во видеокамер) 7 уличных, 10 внутренних
- отсутствует
- неисправно
- 8.1. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней
9. Капитальное ограждение территории объекта
- имеется
- отсутствует
- требуется ремонт металл, вставное 1,8 м.
(материал из которого изготовлено ограждение, его высота)
- 9.1. Число ворот для въезда автотранспорта, подъездные дороги расположены со стороны улиц: 4 ворот в пешеходной
- 9.2. Наличие козлова нет
11. Наличие освещения, его достаточность:
- дежурное – на территории
- дежурное – в здании
12. Образовательные учреждения, на которых продолжаются ремонтные работы:
- планируется завершить к 1 сентября
- приступят к обучению детей до окончания ремонтных работ
- приступят к обучению детей после окончания ремонтных работ (перенесены сроки начала занятий)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Обследование проведено в соответствии с требованиями, указанными в Р 063-2022.

Рекомендации комиссии:

Внести в паспорт безопасности по АТЗ указанным.

С администрацией и обслуживающим персоналом проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможном совершении террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, имеющих преступные намерения.

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВЛЕН В 2^к ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Подписи членов межведомственной комиссии:

1. Сот. лейтенант Колесников
2. Сот. д.р.р.р.р. Ващенко Д.В.
3. _____
4. _____